CH 2


L un des buts de la topographie est de tabler un plan ou une carte à partir d une exploitation des donne terrain pour se la nous avons définir priâmes un système des cordonne permette de localise une donne sur la carte (lève) ou vise versas (implantation) dans ce chapitre nous allons intéresser au moyens utiliser pour pouvoir lever ou implanter un point sur le terrain.

La topographie réaliser de type de mesure (d angle et de distance), il ya deux type de angle (angle horizontaux –angle vertical ou zenito)

La structure de théodolites :

Les mesure obtient a partir de lecteur angulaire réaliser sur un théodolite en épuiser un angulaire pour les mesure séparément le théodolite est un couplage de 2 goniomètre appelle cercle la mesure.

- -- des angles se faire par 2 cercle produit :
- -cercle vertical limbe vertical (cercle = limbe)
- -cercle horizontal ou limbe horizontal
- -- La mesure peut être :
 - -optique lecteur direct sur le cercle
 - électronique cercle code par système acaude barre (affichage sur écran
- -- a l'intérieur du optique en trouve les fils de visée (fils réticulaire) .pour réaliser une mesure doit être positionné sur la barre horizontal en utiliser alors la nivale sphérique
- --principe de fonctionnement (voire annexe 2) :



La thoedolites est compose de 2 cercle et de 3 axe concourent :

- -axe principale ou pivo (p)
- -axe touriyient
- -axe optique ou vise

Ensemble ropose sur une base qui permrtte de fixe a un trepied (3 pied) pour a sure la horezental lenbase repose sur 3 vise appelle vise calante qui forme un triangle equiolaterale une nivelle tonique. c est la paraille et parfet (bien regle) le pivo et virtical

Mesure station theodolite:


Cette mesenstation se roule a l aide de 4 face

1-misse a la plamb le theodolite sur la station par un plan optique (système de lunete coude permette de voire la station au sol

2-reglage horezontal ,etiluser la nivelle sphirique mese de la bulle a linterieur de cercal grave , l etulisation de la nouvelle torique ou tubulaire , alidade paralelle a des vis callante , . alidade sur la troisieme vis mesure de bule entre c est repere dans les 2 cas (pevo se trouve alors alintesiction de 2 point donc vertical)

Principe de mesure :

La mesure des angle horezontaux se oubtient a partir de 2lecteur de thoedolite



visée	ture	duction a la réf	tance
	1.30		57
	1.20	90	79
	0.70	9.60	6
	03	2.73	2
	1.30		
	visée	1.30 1.20 0.70 03	1.30 1.20 90 0.70 9.60 03 2.73

L'instrument:

-Goniomètre : mesure l'angle

- cercle d'alignement : instrument serte a calcule l'angle horizontal


-éclimètre : pour calculer l'ange vertical

-théodolite : appareil serte a mesure l'angle horizontal et vertical


-tachéomètre : angle	horizontal et vertical et	distance				
-stadimete : mesure la distance						
-station total : appareil électronique a lecture sur l'écran serte a mesure l'angle distance le pont le pourcentage et les dénivèle						
-niveau : appareil serte a déterminé un plan horizontal (en utiliser un nivellement direct ou géométrique)						
Niveau numérique : instrument électronique a lecture sur l écran servent à déterminer automatique les distance horizontaux de les dénivèle						
-smart	station:	station	total	+ GPS		
en appelle séquen	ce :une ensemble de n+	1+lecture effectuer rn théodolite	en même station sur	n direction avec une même		
origine de limbe (ce	rcle) une même positior	de cercle vertical (gauche dro	ite)			
Notion des errreur :						
Si en mesure plusieur fois en obtient des valeur plus au mois proche la variation entre les mesure a plusieur parametre :						
-caractere humain : les geste et les manupulation humain (les erreur operatoire)						
- caractere climatique :variation de la tempuratur						
-caractere instument :la nation des erreur se sont des exactutude du inperfiction des instument ou de nous sens						
erreur cestimatique : il sont des defaux de construction ou de la pariele						
erreur axidentail :inpetable a nous sens c est desperation de valeur mesur hoizar						
Notion de faute :						
La faute est un insictutude de l operateur a cause de la etourderie (al3a ya a) Il faut reste consentre et se contrôle son saise						
MESURE DES ANC	GLE VIRTICAL: (voir	anexe p 19)				
Les mesure de distance son deficile a obtenu que les mesure d angle actieulment il se rielise principalment par deux thecnique						
:						
A: le repent ou la ch	nele (mesure direct) elec	tronique de distance				
les mesure stadin	netrique en plametrique	c est la distance horizontal qui m	ous interece la mesure	e direct c est la mesure de la		
rebon ,la fraction de	es distance mesure s appe	elle appoint				
mesure sur un terra	in plan dans ce sa il y a	aussi probleme il faut suive la lig	nement			




--mesure sur un terrain eregulier en peux pas mettre le rebon aux sol a cause de la surface eregulier en procide deux methode -a:etuliser les reseau methode de cultellation :



-mesure avec le rebon meme il est alors comme la delevle ou angle d incliement



-b:destance metre est un aparielle en 1948 il est basse sur la propogation d'une ande electromagnetique cette angle est renvoi par un reference generalement un prisme ce refleter et mete sur un separe conne ,actieulment le techemetre est coupler avec la theodolite tachem la presiion est de qu'ilque mm a des kmmesure



B : mesure indirect stadimetre (voir l annexe p 3)

